

1. Messstellenbetrieb bei Entnahme und Einspeisung mit Lastgangmessung

Entnahmestellen und Einspeisestellen mit Last- / Einspeisegangmessung	Entgelt je Messstelle
	Messstellenbetrieb
	€/Jahr
MS – Mittelspannung ¹⁾	870,00
Preisabschlag bei kundenseitig gestelltem Wandlersatz ²⁾	100,00
NS - Niederspannung (einschließlich Umspannung MS/NS) ¹⁾	570,00
Preisabschlag bei kundenseitig gestelltem Wandler ³⁾	24,00

Alle Entgelte zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer (derzeit 19 %).

- ¹⁾ Lastgangzählung in der Standardausführung inklusive Messwandlern, Fernübertragung der Messdaten, Datenaufbereitung, werktägliche (Montag bis Freitag) Datenbereitstellung per E-Mail (bei gegebener technischer Voraussetzung in der Kundenanlage und in Abstimmung mit dem Lieferanten).
- ²⁾ Ein Wandlersatz besteht aus einem Strom- und einem Spannungswandler. Es werden im Standardfall drei Wandlersätze je Messstelle benötigt.
- ³⁾ Es werden im Standardfall drei Stromwandler je Messstelle benötigt.

2. Messstellenbetrieb bei Entnahme und Einspeisung ohne Lastgangmessung

Entnahme- und Einspeisestellen ohne Last-/Einspeisegangmessung	Entgelte je Messstelle
	€/Jahr
Eintarifzähler	14,00
Eintarifzähler 2-Richtungszähler	32,00
Eintarifzähler Wandlerausführung	16,00
Zweitarifzähler	30,00
Zweitarifzähler 2-Richtungszähler	34,00
Niederspannung Zweitarifzähler Wandlerausführung	32,00
Mehrtarifszähler (>=3)	32,00
Elektronischer Zähler (EDL 21 nach §21b(3a)(3b) EnWG a.F.(übergangsweise)	34,00
Telekommunikationskomponente Funk-Modem	48,00
Telekommunikationskomponente Festnetz-Modem	48,00
Tarifschaltung	12,00
Virtueller Zählpunkt	14,00
Wandler Niederspannung ¹⁾	24,00
Wandler Mittelspannung ²⁾	100,00

Alle Entgelte zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer (derzeit 19 %).

Dieses Entgelt beinhaltet alle Ablesungen je Entnahmestelle innerhalb eines Jahres, die durch einen GPKE Geschäftsprozess verursacht werden.

¹⁾ Es werden im Standardfall drei Stromwandler je Messstelle benötigt.

²⁾ Ein Wandleratz besteht aus einem Strom- und einem Spannungswandler. Es werden im Standardfall drei Wandlerätze je Messstelle benötigt.